



# **COCINA MODULAR 4 QUEMADORES**

Estructura de acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil de limpiar

Controles manuales independientes

4 Parrillas superiores de hierro fundido de  $30,5 \times 30,5 \text{ cm}$  (12 x 12")

- 4 Elegantes perillas en zinc con aislamiento térmico.
- 4 quemadores de alta resistencia de 23K BTU/hora cada uno (92.000 BTU/ h total)

Patas de acero inoxidable ajustables

Entrada de gas NPT de 19 mm (3/4")

Presión de trabajo 1/2 PSI Certificaciones:

cETLus y ETL





Conforms to AMSE STD Z83.11b-2009 (2011) / Certified to CSA STD 1.8b-2009 (2011) Conforms to NSE/AMSI STD A



Parrillas y quemadores de alta calidad



Perillas de lujo americanas importadas

Quemadores	BTU´ s	Frente	Fondo	Altura
4	92.000	61 cm	75 cm	32cm





### RECOMENDACIONES DE USO

Conectar a una de toma de gas para una presión de trabajo 1/2 PSI. Gas LPG.

Se recomienda seguir las normativas vigentes en Costa Rica según <u>Decreto Ejecutivo Nº 41150-MINAE-S</u> <u>"Reglamento General para la Regulación del Suministro de Gas Licuado de Petróleo" para conexiones de equipos de gas.</u>

### **MANTENIMIENTO & PRECAUCIONES**

Revisar que la llama que están generando los quemadores sea de color azul con un ligero tono amarillo, pero sin generar ningún tipo de chispa. Contar con los utensilios adecuados., se recomienda que las ollas sean más grandes que los quemadores. Cortar el suministro de gas (Cerrar la llave) una vez que se hayan terminado las labores de cocción. Se recomienda el uso de campanas extractoras de humos

## CUIDADOS DEL ACERO INOXIDABLE

Se dice que el acero inoxidable es un metal que no se oxida, pero puede suceder. La corrosión de los metales, tales como hierro y acero, ocurren debido a que son "activos", lo que significa que se corroen activamente debido a la oxidación en el metal. El acero inoxidable es un metal "pasivo", que contiene otros metales, tales como cromo, que forma una capa protectora que protege contra la oxidación. Cuando la capa superficial se rompe, es que el acero inoxidable se vuelve susceptible a la oxido.

## ¿Cómo evitar esa oxidación?

No utilice productos de limpieza a base de cloruros, fluoruros, ioduros y bromuros

No utilice objetos afilados que puedan dejar marcas en el acero.

No deje residuos de alimentos sobre el acero por mucho tiempo

No utilice estropajos ni esponjillas metálicas.

Limpie el acero con un paño húmedo y de inmediato pase un paño seco. Puede usar aceite mineral. Consulte con su vendedor Veromatic para que le recomiende los productos de limpieza mas efectivos y adecuados.

IMPORTANTE: Cualquier daño (es decir, la corrosión, picaduras, óxido, etc.) para equipos de acero inoxidable vendidos por Veromatic en los que se determine que es debido al mal uso y mantenimiento inadecuado, no estará cubierto por la garantía.



